

Ремонт АКПП DSG6 DSG7 VW Passat Golf Skoda # 02E300053M, 02E30053MX00D, 02E32502



Тернопіль, Україна

Пропонуємо кваліфікований ремонт та діагностику всіх типів POWERSHIFT : DSG6, DSG7, DCT.
DQ200, 0AM, 0CW

Ремонт коробок 0AM, DQ200, DQ250, DL501, DSG6, DSG7.

Заміна зчеплення DSG6, DSG7, DCT.

Ремонт гідроблоків DSG6, DSG7, DCT.

Власна комп'ютерна діагностика

Адаптація АКПП DSG6, DSG7, DCT.

Швидкий, якісний та гарантійний ремонт 0AM, DQ200, DQ250, DL501, DSG6, DSG7.

Заміна виключно оригінальних деталей.

Запчастини всі в наявності.

Гарантія надається на виконані роботи на 12 місяців.

Термін ремонту трансмісії DSG складає 2-3 дні.

Адаптація АКПП без авто.

AUDI TT, AUDI A1, A3, A4, A5, A6, A7, Q7, R8, SEAT IBIZA, SKODA OCTAVIA, SKODA SUPER B, VW POLO, VW GOLF, VW JETTA, TOURAN, PASSAT, CC.

Доставка лафетою або Новою поштою.

Ремонт, діагностика, адаптація Powershift, ремонт гидроблока, ремонт мехатроніка.

Програмування електронного блока АКПП 0AM, DQ200, DQ250, DL501, DSG6, DSG7.

Замена сцепления, замена гидроблока, замена блоков АКПП, прошивка блоков АКПП, адаптация АКПП DSG.

02E300053M, 02E30053MX00D, 02E325025AMZ3T, 02E325201D, 02E315105B, 02E323561C

Price: **10 грн.**

Тип оголошення:
Послуги, пропонуую

Торг: --

Ольга Ольга

+380661286700

Братковського